

THÔNG BÁO

V/v mời chào giá trang bị, sửa chữa CSVC tại khuôn viên trường, cơ sở Thủ Đức



Kính gửi: Các đơn vị


Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị, sửa chữa CSVC tại khuôn viên trường, cơ sở Thủ Đức, số 56 Hoàng Diệu 2, Phường Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh mời các đơn vị quan tâm gửi thư chào giá theo các nội dung sau đây:

- Nội dung mời chào giá:


STT No	Tên hàng hoá	ĐVT Unit	SL
I	VẬT TƯ NƯỚC TƯỚI CỎ		
1	Béc tưới cây cánh đập ren ngoài 21, họng phun màu xanh, bằng plastic 	Cái	50
2	Béc phun mưa hạt nhẹ, ren ngoài 21 	Cái	50
3	Keo dán ống 500g BM 	Hũ	5
4	Nối trơn 27D (PN15) BM 	Cái	50
5	Nối trơn 21D (PN15) BM 	Cái	100
6	Van cầu BM 27 (PN12) 	Cái	50
7	Van cầu BM 21 (PN12)	Cái	100



			
8	Nối rút 27/21D (PN15) BM 	Cái	50
9	Tê rút 34/21D (PN15) BM (200C/B) 	Cái	20
10	Ống uPVC 27 BM 	Cây	10
11	Ống uPVC 21 BM 	Cây	10
12	Cổ 21D (PN15) BM (500C/B) 	Cái	50
II	THAY MỚI VÀ SỬA CHỮA MÁY BƠM NƯỚC		
1	❖ Trang bị máy bơm mới thay thế máy bơm hiện hữu tình trạng máy hỏng lần 2 đã quá cũ tại vị trí máy số 2 Trước GD A.006. Máy bơm 2 đầu hút giếng sâu 2HP ABC-1500 Tân Hoàn Cầu • Nguồn điện : 220V ~ • Họng hút : $\Phi 42/42$ (Hai đầu) • Họng xả : $\Phi 34/34$ (Hai đầu) • Lưu lượng : 3 đến 6 khối /1H (dùng cho giếng khoan) • Đẩy cao : 30 mét" • Bảo hành : 12 tháng • Trong trường hợp xảy ra sự cố bị lỗi, Cty chúng tôi sẽ cử nhân viên khắc phục trong thời gian sớm nhất (2-4 giờ làm việc) 	Máy	1

2	Chi phí sửa chữa, quấn mới lại motor máy bơm công suất 2HP hiện hỏng lần 1 tình trạng cháy motor tại 3 vị trí: 1. Vị trí máy số 3 Bên hông nhà wc trệt GD A cạnh GD A.001: hỏng đầu bơm hút sâu dẫn đến việc cháy motor. 2. Vị trí máy số 32 Sau lưng khán đài sân bóng công 15: hỏng motor 3. Vị trí máy số 35 Bên hông khu công viên thể thao KTX A-B: hỏng motor ❖ Bảo hành : 6 tháng	Máy	3
3	Chi phí thay bộ hút sâu hỏng tại vị trí máy số 3 Bên hông nhà wc trệt GD A cạnh GD A.001 Bộ hút sâu phi 42 Công tác kéo bộ hút sâu và ống hiện hỏng lên . Công tác đấu nối lắp đặt bộ hút sâu và ống mới. 	Bộ	1
4	Ống bình minh phi 42 1 cây 4 mét 	Cây	5
5	Vật tư phụ, cưa cắt ống, Dầu DO, keo, co, tê, rắcco...v...v..	Gói	1
6	Nhân công làm công tác tháo máy cũ hỏng mang đi sửa. Lắp đặt máy mới và máy bơm sau khi đã sửa chữa, tại 4 vị trí : 1. Vị trí máy số 2 Trước GD A.006: lắp đặt máy mới 2. Vị trí máy số 3 Bên hông nhà wc trệt GD A cạnh GD A.001: tháo máy cũ hỏng mang đi sửa. 3. Vị trí máy số 32 Sau lưng khán đài sân bóng công 15: tháo máy cũ hỏng mang đi sửa 4. Vị trí máy số 35 Bên hông khu công viên thể thao KTX A-B: tháo máy cũ hỏng mang đi sửa	Gói	1
III THAY THANH BARRIE BỊ HƯ HỎNG TẠI CỔNG BẢO VỆ 56 HOÀNG DIỆU 2			
1	Thanh chắn barrie dài 6m nhãn hiệu Beninca	Cây	1



			
2	Chi phí nhân công tháo Thanh chắn barrie cũ, lắp mới thanh barrie . Kiểm tra lại hệ thống motor, mạch điều khiển . Tra dầu mỡ vào motor. Cân chỉnh thanh barie hiện hữu cho thẳng song song với thanh mới.	Gói	1
IV	CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT TƯ		
1	Công tác vận chuyển máy bơm hồng mang đi sửa, vật tư nước, thanh Barie.	Chuyển	2

- Thời gian cung cấp: 03 ngày.

- Hình thức nhận: Các đơn vị cung cấp quan tâm gửi thư chào giá theo Mẫu số 1 có đóng dấu niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp thư chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

- Thời gian nhận: Từ ngày 31/7/2025 đến hết ngày 2/8/2025 trong giờ làm việc.

- Thông tin chi tiết đơn vị nhận thư chào giá như sau:

+ Tên đơn vị nhận thư chào giá: Phòng Quản trị tài sản - Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ: Số 56 Hoàng Diệu 2, Phường Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (028) 38.971.645

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, P.QTTS.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG



NGUYỄN MẠNH HÙNG