

Số: 1807/TB-ĐHNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán cho gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về gói thầu: Trang bị, lắp đặt mới máy bơm tưới cỏ và sửa chữa máy bơm hồng tại khuôn viên trường, cơ sở Thủ Đức.

2. Phạm vi cung cấp:

TT	Tên hàng hoá, dịch vụ	ĐVT	SL
I	Trang bị máy bơm mới thay thế máy cũ hiện hữu hồng trong khuôn viên trường		
1	Trang bị máy bơm mới thay thế máy bơm hiện hữu hồng lần 1, tình trạng máy đã quá cũ tại 4 vị trí: 1. Vị trí máy số 19 trước trạm bơm PCCC Giảng Đường C: hồng motor lần 2. 2. Vị trí máy số 17 bên hồng Thư viện hướng bãi xe công 15: hồng motor lần 2. 3. Vị trí máy số 31 sau lưng Ký túc xá AB : hồng không hoạt động. 4. Vị trí máy số 4 Trong khuôn viên cây xanh phía sau GD A008: hồng giếng, bơm. 5. Vị trí máy số 38 Hàng dầu lối đi công 17: hồng cháy không hoạt động. Máy bơm 2 đầu hút giếng sâu 2HP ABC-1500 Tân Hoàn Cầu • Nguồn điện : 220V ~ • Họng hút : Φ42 /42 (Hai đầu) • Họng xả : Φ34/34 (Hai đầu) • Lưu lượng : 3 đến 6 khối /1H (dùng cho giếng khoan) • Đẩy cao : 30 mét" • Bảo hành : 12 tháng • Trong trường hợp xảy ra sự cố bị lỗi, Cty chúng tôi sẽ cử nhân viên khắc phục trong thời gian sớm nhất (2-4 giờ làm việc)	Máy	5



2	Máy Bơm Chìm Nước Thái Maro MQS 750 750W Công suất: 750W (1HP) Điện áp: 220v Lưu lượng max (l/phút): 350 Đẩy cao max (m): 16 Cỡ nòng : 2 inch- 60 mm Ống hút/ xả: 60-60m Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng	Máy	1
II Sửa chữa quần motor các máy bơm hiện hỏng motor			
1	Chi phí sửa chữa, quần mới lại motor , bơm công suất 2HP hiện hữu hỏng lần 1 tình trạng cháy motor tại 1 vị trí: 1.Vị trí máy số 34 Sau lưng TTQLDV&LTSV : hỏng motor 2.Vị trí máy số 10 Bên hông KTX khu K hướng nhìn sang nhà nghỉ GV: hỏng motor lần 2	máy	2
III Thay thế bộ hút sâu mới và đường ống cấp nước ngầm hỏng			
1	Chi phí thay bộ hút sâu hỏng tại vị trí máy số 8 và 24: 1.Vị trí máy số 8 Bên hông trạm máy phát điện điện GD B: bộ hút sâu 2. Vị trí máy số 24 Phía trước giặt ủi Suri: mất nguồn, hỏng bộ hút sâu Bộ hút sâu phi 42	Bộ	2
2	Ống bình minh phi 42 1 cây 4 mét	Cây	20
IV Khoan giếng, thay thế nguồn bị hỏng cháy			
1	Khoan giếng 1.Vị trí máy số 4 Trong khuôn viên cây xanh phía sau GD A008 : hỏng giếng	Giếng	1
2	Dây cáp điện 2 lõi Cadivi CVV-2×2.5 Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV. Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút). Sản xuất; Cadivi/ Việt Nam Bảo hành : 12 tháng 1. Vị trí máy số 38 Hàng dầu lõi đi cổng 17: dây nguồn nhỏ 2. Vị trí máy số 18 Phía trước kho Phòng Khảo Thí: hỏng dây điện ngầm. 3.Vị trí máy số 3 Bên hông nhà wc trệt GD A cạnh GD A.001: mất nguồn. 4.Vị trí máy số 34 Sau lưng TTQLDV&LTSV: mất nguồn	mét	180

3	Ống nhựa Ø20 ường kính ngoài: Ø20mm • Độ dày: $1.6 \pm 0.1\text{mm}$ • Chịu được lực nén: 1250N • Độ dài 1 cây: 2.92m • Đóng gói: 50 cây/bó • Dạng thẳng • Ống luồn cứng PVC được làm từ nhựa PVC cao cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn BSEN61386-21:2004 (IEC6138 - 1:2002) • Công nghệ châu Âu TCVN7417-1:2010 IEC61386_1:2008 • Sản xuất; Việt Nam • Bảo hành : 12 tháng	Cây	60
4	Vật tư phụ, cửa cắt ống, keo, co, tê, rắcco, MCB 20A...v...v..	Gói	1
5	Nhân công làm công tác tháo máy cũ hỏng mang đi sửa. Lắp đặt máy mới, thi công đường dây điện, kéo ống và máy bơm sau khi đã sửa chữa, tại 9 vị trí : 1.Vị trí máy số 8 Bên hông trạm máy phát điện điện GD B: hông cầu dao, bộ hút sâu 2.Vị trí máy số 4 Trong khuôn viên cây xanh phía sau GD A008 : hông giếng, bơm 3.Vị trí máy số 10 Bên hông KTX khu K hướng nhìn sang nhà nghỉ GV: hông motor lần 2 4.Vị trí máy số 3 Bên hông nhà wc trệt GD A cạnh GD A.001: mất nguồn. 5.Vị trí máy số 18 Phía trước kho Phòng Khảo Thí: hông cầu dao và dây điện ngầm 6. Vị trí máy số 19 Vị trí trước Trạm bơm PCCC GD C: hông motor lần 2 Vị trí máy số 17 Bên hông Thư viện hướng bãi xe công 15: hông không hoạt động. 7.Vị trí máy số 38 Hàng dầu lõi đi công 17 : hông bơm, dây nguồn nhỏ. 8.Vị trí máy số 34 Sau lưng TTQLDV&LTSV: mất nguồn điện, hông bơm. 9. Vị trí máy số 31 Sau lưng KTX A-B : Hông không hoạt động 10.Vị trí máy số 24 Phía trước giặt ủi Suri: hông hộ hút sâu. 11.Máy bơm chìm hút nước hồ tại công chính và trước căn tin trong khuôn viên trường hiện tại hông.	Gói	1
6	Công tác vận chuyển	Chuyên	2



3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng;
4. Loại hợp đồng: Trọn gói;
5. Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, số 36 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh;
6. Hiệu lực của hồ sơ báo giá: Tối thiểu 60 ngày;

7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định;

8. Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Trước 17 giờ, ngày 12/11/2025;

9. Quy định tiếp nhận thông tin và hồ sơ báo giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bằng bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ: Phòng Quản trị tài sản - Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, số 56 Hoàng Diệu 2, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua email: phongqtts@hub.edu.vn.

- Người liên hệ: Nguyễn Minh Tiến Phát

Số điện thoại: 0902.79.83.84

10. Hồ sơ báo giá của nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ bao gồm các tài liệu sau:

+ Bảng báo giá chi tiết (Có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Tài liệu kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến gói thầu (nếu có).

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, P.QTTS.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN



Nguyễn Mạnh Hùng